

# 物件検査シート

物件名：〇〇〇〇様邸



検査日：2014年 3月 21日

立ち会い者

部屋/部位	状況	対処	写真NO	備考
2階洋室2	ドアストッパー固い		1	
	床の汚れ、清掃不足		2	
	クロス汚れ		3	
	収納棚板木口テープ欠損		4	
	巾木ジョイント隙間		5	
2階トイレ	便器裏清掃不足		6	
	ドアストッパー固い		7	
2階洋室1	床の汚れ、清掃不足		8	
	掃き出し窓建付不良右側		9	
	腰窓建付不良右側		10	
	腰窓建付不良右側網戸		10	
	腰窓サッシ枠カマチ汚れ		11	
	収納ハンガーパイプ墨出し跡		12	
	収納内部壁左 フクレ		13	
	ドア建付不良		14	
2階納戸	ドア建付不良		16	
	ドアストッパー固い		17	
2階主寝室	TVコンセント右下クロス汚れ		18	
	掃き出し窓建付不良右側		19	
	収納内部壁仕上げ不良		20	
2階廊下	トイレ前コンセント下パテクソ		21	
洗面所	ドアストッパー固い		22	
	床下収納BOX 角欠損		23	
	床下収納BOX 清掃不良		23	
浴室	ドア枠上部 清掃不足		24	
1階和室	収納内部仕上げ不良		25	

玄関アプローチ階段のタイル貼りは、施工途中の為確認出来ず。

